



Die Firmware auf den neu ausgelieferten Valve-Protector-Sequent Modulen (40127-S4/S6) hat nun die **Version 1.5.7**

Bitte beachten!

Die Änderung hat zur Folge, dass im Modul nur Druck aufgebaut wird wenn auch ein Additiv-Stoß erfolgen soll (siehe gelbe Linie). In der vorherigen Firmware-Version war immer ein ein Druck von ca. 2 Bar abzulesen der bei einen Additivstoß abgebaut und sofort wieder aufgebaut wurde. Wie im Bild sichtbar wird nun erst mit dem Druckaufbau (gelbe Linie) begonnen wenn die blaue Line (Pumpenaktivität) 100% erreicht hat. Der Druckabbau der gelben Linie zeigt, das der Additiv-Stoß erfolgt ist.